

No. EXPEDIENTE

CNSS-UC-CD-2018-0059

Fecha de emisión: 07/06/2018

**Consejo Nacional de la Seguridad Social****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNSS-2018-00090

Descripción: Reparación Vehículo Marca Hyundai Tucson, Plaga EG-01842, Propiedad del CNSS.



Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

**Datos del Proveedor**Razón social: **Joaquín Romero Comercial, SRL**RNC: **101872952**Nombre Comercial: **Joaquín Romero Comercial, SRL**Domicilio Comercial: **Tiradentes esq. Coronel Fernández Domínguez, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-565-9628****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Modalidad de pago: **Crédito**Monto Total: **17,700.00**Moneda: **DOP****Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7818010 1	Sensor de Oxígeno	2.00	UD	7,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**  


Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>15,000.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,700.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>17,700.00</b>



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*D/O*  
  
  
**Firma**

Nombre y Apellido

  
  
**Firma**

Nombre y Apellido